

Dossier photos : LE DEBLAIEMENT DU CHANTIER (2007-2008)



Etat de la ruine avant et pendant les travaux de déblaiement




Dossier photos : LA RECONSTRUCTION DES MURS (2009-2010)



↑ Premières et reprises sur le mur sud-est

Reconstruction de l'arc de voûte supportant
la rampe d'accès au bâtiment ↗



← Début de reconstruction des ouvertures du
mur extérieur sud-est



Dossier photos : LA RECONSTRUCTION DES MURS (2)



← Reconstruction des ouvertures
du mur extérieur sud-est



← Reconstruction de l'arc de voûte supportant
l'accès au bâtiment

Premières et reprises sur le mur sud-est




Dossier photos : LA CONSOLIDATION DU PIGNON (2010-2011)



↑ Démolition partielle du pignon pour réalisation d'un chaînage d'encrage →


Des fissures importantes à réparer ↙ ↘



Dossier photos : PIGNON CONSOLIDATION TERMINEE (2011)



Après réalisation du chaînage, début de la reconstruction du haut du pignon




Le pignon est consolidé et reconstruit à son niveau d'origine

Dossier photos : MURS EXTERIEURS FIN DE CONSOLIDATION (2012)



Finition des arasements des murs latéraux



Il reste un arc diaphragme à construire au centre du bâtiment (2^{ème} semestre 2012) pour faciliter la réalisation de la dalle de toiture destinée à supporter la couverture en lauzes calcaires